



Yaoundé le 29 août 2009

COMMUNIQUE DE PRESSE CAMRAIL N°2

Le 28 et le 29 août 2009, deux déraillements de trains ont provoqué deux accidents très importants aux abords de Yaoundé.

Le 29 août à 7h10, à la suite du déraillement à l'entrée de Yaoundé du train couchette 192 en provenance de N'Gaoundéré, comprenant 19 wagons, 7 wagons se sont retrouvés couchés dans le ravin bordant la voie ferrée.

Le bilan provisoire est très sérieux, 220 personnes sont blessées dont une dizaine sérieusement blessées et 5 personnes sont décédées. Les blessés sont répartis dans les différents centres hospitaliers de Yaoundé. Camrail apporte son soutien logistique.

Les Autorités Gouvernementales, Préfectorales et de la Ville de Yaoundé, ainsi que le Président de Camrail, Hon. Hamadou SALI qui voyageait à bord du train 192 pour rejoindre la capitale, se sont immédiatement rendus sur les lieux de l'accident afin d'apporter leurs concours pour secourir aux mieux les victimes.

Le Directeur Afrique de Bolloré, Dominique Lafont a déclaré : « En ces circonstances particulièrement graves, je tiens à exprimer au nom de notre Groupe toute mon émotion et la profonde tristesse de l'ensemble des collaborateurs de Camrail à l'égard des familles des personnes décédées et des nombreux blessés dans ces deux accidents. »

Une cellule de crise a immédiatement été mise en place sous l'autorité du Président Hon. Hamadou SALI à Yaoundé. Des équipes médicales Camrail de Douala sont venues apporter leurs concours aux secours à Yaoundé et tous les moyens matériels disponibles ont été mobilisés pour sauver les personnes accidentées coincées dans les wagons renversés.

Cet accident fait suite au déraillement hier matin du train de marchandises 903 en provenance de Douala dont 11 wagons citernes ont brûlé.

Grâce à la réactivité et à l'efficacité des Sapeur Pompiers de Yaoundé le feu a été rapidement maîtrisé. Une personne qui participait aux opérations de sécurité est décédée dans l'incendie, une autre transférée à l'hôpital central hier soir a succombé à ses blessures.

Les causes des déraillements sont, à ce jour, inconnues. Les contrôles de paramètres techniques de la voie qui sont effectués de manière périodique avaient été opérés très récemment à la mi-août.

Une Commission d'enquête a été nommée par le Gouvernement et déterminera les causes de ces deux sinistres. Camrail apportera toute son assistance pour comprendre les circonstances exactes de l'accident.

La direction et le personnel de Camrail, qui accentuaient leur présence sur cette ligne voyageurs afin d'améliorer le service rendu aux clients, son Président Hon. Hamadou Sali qui voyageait sur ce train après une mission d'évaluation à N'Gaoundéré, apporteront tout leur soutien à la commission d'enquête.

Camrail remercie les Autorités Gouvernementales et Préfectorales, la Ville de Yaoundé, les Sapeurs Pompiers, et l'ensemble des services de secours pour la promptitude de leur action et pour leur présence opérationnelle efficace et courageuse sur les lieux de ces deux accidents.

Camrail s'attachera à assurer un retour rapide à un service normal dès que possible en cette période de rentrée scolaire.

Contact Camrail
Claude KONTCHO (237) 99 91 25 45
claudio.kontcho@camrail.net